



Látex acrílico estireno

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura látex mate económica con colores vibrantes.
- Deja la superficie suave y con buena apariencia.
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Amplia variedad de colores y matizables entre sí.

USOS TÍPICOS

- Para el pintado de paredes en interiores.
- Sobre concreto y madera.

DATOS FÍSICOS

- **Categoría:** Pintura decorativa.
- **Tipo:** Látex
- **Acabado:** Mate.
- **Color:** Según cartilla.
- **Componentes:** Uno.
- **Curado:** Evaporación de agua y coalescencia.
- **Sólidos en volumen:** 22% $\pm$ 6%
- **Rendimiento teórico:** 19 m²/GL. a dos capas.
- **Número de capas:** Dos (*)
- **Diluyente:** Agua potable.

(*) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.



MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 - 60 minutos
- Al tacto duro: 4 horas
- Repintado: 4 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) SUPERFICIES NUEVAS: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de imprimante. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar FAST LATEX MATE.

2) SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar FAST LATEX MATE.

3) SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de sellador, dejar secar 4 horas entre manos. Luego aplicar FAST LATEX MATE.

4) SUPERFICIES ALCALINAS O CON YESO: Aplicar previamente dos manos de Imprimante para muros. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar FAST LATEX MATE.





PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar fácilmente. Así, use un máximo de 1 volumen de agua por 5 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la siguiente capa. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:

Imprimante, Fast Latex Mate diluido.

Superficies con pintura antigua:

Sellador.

Superficies con humedad o yeso:

Imprimante para Muros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 4.44 – 5.58 Kg. según color
- Presentación del producto: 1GL y 4GL en colores blanco, marfil, crema y blanco humo.
- Garantía de fábrica: 24 meses*
- Código único de identificación: 1083

(*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

