

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Herramienta de Calidad por Tradición



SC-CER103895-1



DEPARTAMENTO	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO	DGC-DO-003
REPORTE No.	FICH-BARRA-UÑA
NIVEL DE REVISIÓN	0
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS	VERIFICACIÓN DE DATOS/CAMBIO DE LOGOS
FECHA DE EMISIÓN	23/07/2015
FECHA DE MODIFICACIÓN	20/02/2025

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
CENTROAMERICANOS S.A. DE C.V.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FINAL CALLE LIBERTAD PONIENTE SANTA ANA, EL SALVADOR
TEL: 2484-0000, FAX: 2484-0048
EMAIL: elsalvador@imacasa.com



CODIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
10147	1738524 B-I	BARRA DE UÑA, 24 X 3/4 PLG

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	LARGO TOTAL (mm)	MATERIA PRIMA (mm)	ANCHO DE HOJA CON UÑA (mm)	ANCHO DE HOJA SOLIDA (mm)	ALTURA DE HOJA CON UÑA (mm)
10147	609.6	HAXAGONAL 3/4"	39	29	110.1



* HOJA FABRICADA EN ACERO DE ALTO CARBONO

* ACABADO DE HOJA POR INMERSION EN LACA AZUL

* ZONA TRATADA TERMICAMENTE

SEGURIDAD

UTILIZAR GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE MANIPULAR LA HERRAMIENTA

USO

ADECUADO PARA USO DOMESTICO Y CONSTRUCCIÓN

GARANTÍA

IMACASA, CALIDAD GARANTIZADA, SI EL PRODUCTO PRESENTA ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN, REGRESE A SU LUGAR DE COMPRA PARA SU REEMPLAZO.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN O DIVULGACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA INFORMACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DE IMACASA S.A. DE C.V.



ELABORADO POR:

[Signature]
SUPERVISOR DE CALIDAD

APROBADO POR:

[Signature]
GERENCIA DE CALIDAD

ASISTENTE TÉCNICO

DIRECTOR DE MANUFACTURA

